




Rio de Janeiro, 2010-2013

Fonte: Fundação Geo-Rio

Total de Dados Levantados: 1.001

Nº de Ocorrências x Tipologia (2010-2013)

Município do Rio de Janeiro



*Em geral, tratam-se de cortes em talude realizados por moradores e sem qualquer embasamento técnico, sendo portanto estruturalmente instáveis e, por consequência, muito susceptíveis a escorregamentos;

**Tratam-se de obras de contenção feitas por moradores e sem nenhum embasamento técnico, sendo portanto completamente inadequadas para a função proposta, a saber, arrimar o talude e prevenir escorregamentos.