

Relatório GEO-RIO/DEP/GPE - Nº 04/2014

Relatório Sintético de Estatísticas para os Escorregamentos na Cidade do Rio de Janeiro no ano de 2013

Geól. Ricardo Neiva D'orsi

Geól. Nelson Martins Paes

Engo Marcelo Aldaher Magalhães

Profo Rodrigo da Silva Coelho

Luciano Reis da Silva Junior

Thalles Stelling Carneiro



SUMÁRIO	Pág.
1. INTRODUÇÃO	6
2. OBJETIVOS	7
3. METODOLOGIA	8
3.1 Sobre a classificação dos Eventos Pluviométricos Significativos (E.P.S.)	8
3.1.1 Critérios para se definir um Evento Pluviométrico Significativo	8
3.2 Pesquisa de ocorrências	10
3.2.1 Sobre os Eventos Pluviométricos Significativos para o ano de 2013	10
3.2.2 Sobre a Pesquisa das Ocorrências associadas aos E.P.S.	12
3.3 Sobre as Tipologias e as Categorias de Volume Mobilizado	13
4. DADOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS	15
4.1 Número de ocorrências (Simples, Compostas e Totais): 1 – por Tipologia e 2 – por Categoria do Volume Mobilizado	17
4.1.1 Ocorrências Simples	17
4.1.2 Ocorrências Compostas	20
4.1.3 Ocorrências (Totais)	23
4.2 Número de ocorrências por Bairro	26
4.2.1 Tabela	26
4.2.2 Gráficos	27
4.3 Tipologia das Ocorrências (Totais) por bairro	28
4.4 Categoria do Volume Mobilizado (Ocorrências Totais) por bairro	30
5. ANÁLISES E RESULTADOS	32



3

GEU-RIU	
5.1 Sobre a análise referente aos dados de Tipologia e Categoria do Volume Mobilizado	32
5.2 Sobre os bairros mais atingidos	32
ANEXOS	34
1. Planilha completa com todas as informações pertinentes às ocorrências	34
2. Fotos dos acidentes geológico-geotécnicos	37



LISTA DE FIGURAS	Pág
Figura 1 – Esquema exemplificando os momentos de início e fim do Evento Pluviométrico Significativo	9
Figura 2 – Trecho da planilha com todas as informações das 245 ocorrências de 2013	15
Figura 3 – Gráfico referente ao número de Ocorrências Simples por Tipologia	18
Figura 4 - Gráfico referente ao número de Ocorrências Simples por Categoria do Volume Mobilizado	19
Figura 5 - Gráfico referente ao número de Ocorrências Compostas por Tipologia	21
Figura 6 - Gráfico referente ao número de Ocorrências Compostas por Categoria do Volume Mobilizado	22
Figura 7 - Gráfico referente ao número de Ocorrências (Totais) por Tipologia	24
Figura 8 - Gráfico referente ao número de Ocorrências (Totais) por Categoria do Volume Mobilizado	25
Figura 9 – Gráfico referente ao número de ocorrências por bairro no município do Rio de Janeiro	27
Figura 10 – Gráfico referente ao número de ocorrências por bairro no município do Rio de Janeiro (Continuação)	27
Figuras 11 e 12 – Escorregamento de Solo e Lixo/Entulho – Madureira	37
Figura 13 – Ruptura de Estrutura de Contenção e Escorregamento de Solo em Talude de Corte – Cordovil	37
Figura 14 – Ruptura de Estrutura de Contenção – Ilha do Governador	37



LISTA DE TABELAS	Pág.
Tabela 1 - Critérios para se classificar um Evento Pluviométrico como um Evento Pluviométrico Significativo segundo as medições das Estações Telepluviométricas do Alerta Rio nas macrobacias hidrográficas da cidade do Rio de Janeiro	8
Tabela 2 – Relação dos Eventos Pluviométricos Significativos para o ano de 2013	10
Tabela 3 – Número de ocorrências por período de pesquisa (1 ou mais E.P.S.) e os 3 Períodos com maior número de ocorrências no ano de 2012	11
Tabela 4 – Tipologias elaboradas pela Geo-Rio para a classificação das ocorrências	13
Tabela 5 – Categorias do Volume Mobilizado elaboradas pela Geo-Rio e adotadas neste relatório	14
Tabela 6 – Número de Ocorrências Simples por Tipologia e por Categoria do Volume Mobilizado	17
Tabela 7 – Número de Ocorrências Compostas por Tipologia e por Categoria do Volume Mobilizado	20
Tabela 8 – Número de Ocorrências (Totais) por Tipologia e por Categoria do Volume Mobilizado	23
Tabela 9 – Número de ocorrências por bairro no município do Rio de Janeiro	26
Tabela 10 – Número de Tipologias das Ocorrências (Totais) por bairros no município do Rio de Janeiro	28
Tabela 11 – Os 3 bairros mais afetados por Tipologia das Ocorrências (Totais)	29
Tabela 12 – Categoria do Volume Mobilizado por bairros no município do Rio de Janeiro	30
Tabela 13 – Os 3 bairros mais afetados por Categoria do Volume Mobilizado	31
Tabela 14 – Número de bairros atingidos e não atingidos por acidentes geológico- geotécnicos no município do Rio de Janeiro	32



1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta dados relacionados aos acidentes geológico-geotécnicos ocorridos nas encostas do Município do Rio de Janeiro para o ano de 2013 no que tange à sua tipologia, volume mobilizado e distribuição ao longo do território municipal. Os acidentes computados foram aqueles registrados pela Fundação GEO-RIO e consolidados através de Laudos Técnicos embasados em vistorias de campo.

Os laudos técnicos foram consultados junto ao banco de dados da Fundação GEO-RIO, no qual estão registrados e descritos os acidentes em encostas ocorridos no Município. Desta forma, os dados foram organizados e sistematizados em planilhas e gráficos, a partir dos quais foram elaboradas estatísticas que possibilitaram a identificação dos acidentes mais freqüentes e locais mais afetados. Diferentemente do ocorrido nos anos de 2010, 2011 e 2012, o Relatório de Escorregamentos de 2013 não apresenta os resultados dos estudos de correlação entre as chuvas e os escorregamentos, por estes se mostrarem notoriamente inconclusivos. Assim sendo, a equipe da GEO-RIO/DEP/GPE responsável pela elaboração destes documentos técnicos decidiu que para o ano de 2013, o Relatório seria focado, exclusivamente, na caracterização e nas análises estatísticas dos escorregamentos.



2. OBJETIVOS

Os objetivos específicos deste trabalho são:

- Reunir subsídios informativos a fim de se ter um melhor conhecimento a respeito das características (tipologia e volume mobilizado) dos acidentes geológico-geotécnicos em encostas no Município do Rio de Janeiro;
- Identificar a forma com que os acidentes distribuem-se nas diferentes regiões da Cidade;
- Assinalar as regiões mais afetadas do Município, no que tange às características dos acidentes geológico-geotécnicos e a sua quantidade;



3. METODOLOGIA

3.1 Sobre a classificação dos Eventos Pluviométricos Significativos (E.P.S.)

A Fundação Geo-Rio entende como Evento Pluviométrico um episódio de chuva, caracterizado por um fenômeno meteorológico definido, com duração variável e pluviometria medida em milímetros. Para a Fundação Geo-Rio, um Evento Pluviométrico é classificado como Significativo (E.P.S.) quando se verifica que este possui um maior potencial para deflagrar acidentes geológico-geotécnicos.

3.1.1 Critérios para se definir um Evento Pluviométrico Significativo

Um evento pluviométrico será considerado significativo quando os critérios abaixo forem atingidos:

Tabela 1 – Critérios para se classificar um Evento Pluviométrico como um Evento Pluviométrico Significativo segundo as medições das estações telepluviométricas do Alerta Rio nas macrobacias hidrográficas da cidade do Rio de Janeiro

Macrobacia		Precipitação	
hidrográfica	≥ 10 mm/h	≥ 20 mm/h	≥ 40 mm/h
Baía de	em pelo menos 5		
Guanabara	estações pluviométricas		
Zona Sul		em pelo menos 2	em pelo menos 1
Jacarepaguá	em pelo menos 3 estações pluviométricas	estações pluviométricas	estação pluviométrica
Baía de Sepetiba	praviometricas		


Fonte: Sistema Alerta Rio

- O início do Evento Pluviométrico é determinado quando o acumulado pluviométrico em uma hora for maior ou igual a 1mm/h, para cada estação.
- O fim do E.P.S. é determinado quando o acumulado pluviométrico em uma hora for inferior ou igual a 1mm/h e houver a permanência dessa condição por no mínimo 6h (seis horas), para cada estação.



Figura 1 – Esquema exemplificando os momentos de início e fim do Evento Pluviométrico Significativo





- Ponto 1: Início do Evento Pluviométrico − acumulado pluviométrico ≥ 1mm/1h;
- Ponto 2: O Evento Pluviométrico atinge a um dos critérios estabelecidos pela
 Fundação Geo-Rio e passa a ser considerado um Evento Pluviométrico Significativo;
- Ponto 3: Momento em que o acumulado pluviométrico é ≤ 1mm/1h. Logo, inicia-se o período de monitoramento para averiguar se os índices pluviométricos retornarão a > 1mm/1h ou não. Caso os índices pluviométricos não retornem a estas condições, por um período de 6 horas, determina-se o fim do Evento Pluviométrico Significativo, sendo que o horário de término deste, será aquele em que o acumulado pluviométrico foi observado como ≤ 1mm/1h . Caso o contrário ocorra, o E.P.S. continua e o ciclo se repete.



3.2 Pesquisa de Ocorrências

Para a pesquisa das ocorrências relacionadas aos Eventos Pluviométricos Significativos do ano de 2013 (Tabela 2), considerou-se inicialmente um período de 4 (quatro) dias corridos contados a partir do primeiro dia após a data de término do E.P.S. em questão. Ex: Para o E.P.S. de 26/02/13, o qual perdurou das 15:15h do dia 26/02/13 às 05:15h do dia 27/02/13, o período de pesquisa adotado estendeu-se, segundo os critérios expostos acima, de 26/02/13 a 03/03/13. Vale ressaltar que este estudo não considerou as ameaças (solicitações de vistoria em que não houve qualquer acidente geológico-geotécnico).

3.2.1 Sobre os Eventos Pluviométricos Significativos para o ano de 2013

Ao longo do ano de 2013, foram registrados 37 Eventos Pluviométricos Significativos tal como pode ser visto na tabela a seguir (Tabela 3).

Tabela 2 – Relação dos Eventos Pluviométricos Significativos para o ano de 2013

Relação dos Eventos Pluviométricos Significativos - 2013						
Nº	EPS	Início	Fim			
1	02/01/13	02/01/13 21:00	04/01/13 14:45			
2	09/01/13	09/01/13 15:00	09/01/13 22:15			
3	10/01/13	10/01/13 09:45	11/01/13 12:15			
4	14/01/13	14/01/13 15:30	14/01/13 22:45			
5	15/01/13	15/01/13 18:30	16/01/13 04:30			
6	17/01/13	17/01/13 15:45	18/01/13 02:00			
7	19/01/13	19/01/13 18:45	20/01/13 02:30			
8	20/01/13	20/01/13 09:45	22/01/13 18:45			
9	26/01/13	26/01/13 00:00	27/01/13 05:00			
10	03/02/13	03/02/13 15:00	03/02/13 20:00			
11	07/02/13	07/02/13 01:30	07/02/13 09:15			
12	26/02/13	26/02/13 15:15	27/02/13 05:15			
13	04/03/13	04/03/13 17:00	04/03/13 19:45			
14	05/03/13	05/03/13 18:45	06/03/13 00:00			
15	09/03/13	09/03/13 17:15	09/03/13 22:45			
16	10/03/13	10/03/13 21:15	11/03/13 05:15			
17	17/03/13	17/03/13 16:00	18/03/13 14:15			
18	23/03/13	23/03/13 07:00	24/03/13 14:30			
19	02/04/13	02/04/13 18:30	03/04/13 22:45			
20	13/04/13	13/04/13 18:30	14/04/13 17:00			
21	06/05/13	06/05/13 05:45	06/05/13 12:00			
22	17/05/13	17/05/13 01:45	19/05/13 01:00			
23	23/05/13	23/05/13 21:45	24/05/13 07:15			
24	03/06/13	03/06/13 04:15	04/06/13 16:15			
25	15/06/13	15/06/13 01:15	15/06/13 12:45			
26	01/07/13	01/07/13 16:30	02/07/13 15:45			
27	14/07/13	14/07/13 19:15	15/07/13 00:30			
28	03/09/13	03/09/13 18:00	05/09/13 04:30			
29	16/10/13	16/10/13 01:30	16/10/13 21:45			
30	18/10/13	18/10/13 18:30	18/10/13 23:45			
31	05/11/13	05/11/13 14:45	07/11/13 19:45			
32	12/11/13	12/11/13 16:15	12/11/13 19:15			
33	17/11/13	17/11/13 07:30	17/11/13 19:45			
34	22/11/13	22/11/13 15:00	23/11/13 03:00			
35	05/12/13	05/12/13 19:45	06/12/13 01:15			
36	10/12/13	10/12/13 14:30	12/12/13 19:00			
37	30/12/13	30/12/13 18:30	31/12/13 00:30			



Apenas para os períodos de pesquisa associados aos Eventos de 15/06, 16/10, 05/11, 12/11 e 30/12 não foi constatado nenhum acidente geológico-geotécnico, ao contrário do observado para os demais, tal como pode ser visto na tabela a seguir (Tabela 4).

Tabela 3 – Número de ocorrências por período de pesquisa (1 ou mais E.P.S.) e os 3 períodos com maior número de ocorrências no ano de 2013

Γ	Número de Oc	orrências por Período (1 ou i	mais E.P.S.)			
Os 3 Períodos* com maior número de ocorrências	Período	E.P.S.	Número	%		
1°	02/01 a 31/01	02/01; 09/01; 10/01; 14/01; 15/01; 17/01; 19/01; 20/01; 26/01	100	40,8		
2°	05/12 a 16/12	05/12; 10/12	70	28,6		
3°	26/02 a 28/03	26/02; 04/03; 05/03; 09/03; 10/03; 17/03; 23/03				
	03/02 a 11/02	03/02; 07/02	11	4,5		
	02/04 a 07/04	2/4	5	2,0		
	13/04 a 18/04	13/4	1	0,4		
	06/05 a 10/05	6/5	3	1,2		
	17/05 a 28/05	17/05 ; 23/05	3	1,2		
	03/06 a 07/06	3/6	1	0,4		
	01/07 a 06/07	1/7	1	0,4		
	14/07 a 19/07	14/7	1	0,4		
	03/09 a 09/09	3/9	1	0,4		
	18/10 a 22/10	18/10	1	0,4		
	17/11 a 21/11	17/11	1	0,4		
	22/11 a 27/11	22/11	1	0,4		
TOTAL	15	32	245	100,0		

^{*}Constam nesta tabela somente os Períodos com pelo menos uma ocorrência

Fonte: DEP/GPE

<u>OBS 1:</u> Cabe ressaltar que, em alguns casos, houve uma superposição entre períodos de pesquisa definidos para os Eventos Pluviométricos Significativos, o que ocorreu devido ao fato de que, nestes casos, o intervalo de tempo entre o término de um período e o início do imediato posterior a este era menor ou igual a 4 (quatro) dias. Para estes casos, adotou-se um período único de pesquisa de ocorrências para cada um destes grupos de E.P.S.. Definiram-se estes períodos de pesquisa como



períodos compostos. Ex: Em fevereiro de 2013, os Eventos Pluviométricos Significativos de 03/02/13 (Início: 15:00h do dia 03/02/13 - Fim: 20:00h do dia 03/02/13) e de 07/02/13 (Início: 01:30h do dia 07/02/13 - Fim: 09:15h do mesmo dia) foram reunidos em um período de pesquisa composto, o qual perdurou do dia 03/02/13 (início do primeiro E.P.S.) ao dia 11/02/13 (data em que termina o período de pesquisa determinado para o E.P.S. de 07/02/13).

3.2.2 Sobre a Pesquisa das Ocorrências Associadas aos E.P.S.

Definidos os períodos de pesquisa para cada Evento Pluviométrico Significativo, ou para cada grupo de Eventos Pluviométricos Significativos, buscaram-se os laudos técnicos resultantes das solicitações de vistoria encaminhadas à Fundação Geo-Rio durante os períodos especificados. A referida pesquisa foi feita tendo como base as planilhas de registro de ocorrências da Diretoria de Fiscalização e Licenciamento (DFL) da Fundação Geo-Rio e as listagens de ocorrências cadastradas no banco de dados da Defesa Civil Municipal do Rio de Janeiro – Sistema de Defesa Civil (SISDC).

Tomando como ponto de partida, os períodos de pesquisa associados aos E.P.S., buscaramse nestes as solicitações de vistoria feitas por moradores à Defesa Civil Municipal e cadastradas no SISDC. Tendo o nº dos Boletins de Ocorrência (B.O.) correspondentes às solicitações supracitadas, foi feito um rastreamento na planilha de registro da DFL a fim de identificar quais destas resultaram na elaboração de laudos técnicos na Fundação Geo-Rio.

Uma vez que foram identificados os Laudos de Vistoria associados aos B.O.'s dentro dos períodos de pesquisa predefinidos, aqueles foram avaliados um a um, de maneira que foram consideradas as ocorrências de natureza geológico-geotécnica, tais como escorregamentos em talude de corte, em encosta natural, rupturas de obras de contenção, entre outros, sendo excluídas deste estudo as 'ameaças', para as quais não há um acidente consolidado, mas apenas a possibilidade deste.

3.3 Sobre as Tipologias e as Categorias de Volume Mobilizado

No que tange à classificação das ocorrências por tipologia, utilizou-se neste trabalho a legenda padrão elaborada pela Fundação Geo-Rio. Esta legenda pode ser vista na tabela abaixo.

Tabela 4 – Tipologias elaboradas pela Geo-Rio para a classificação das ocorrências

TIPOLOGIA DAS OCORRÊNCIAS					
Não se trata de ocorr	ência pertinente à GEORIO	0			
	Escorregamento de Solo	1			
Talude de Corte Escorregamento de Solo/Rocha					
Escorregamento de Rocha					
Ruptui	Ruptura de Aterro				
Ÿ	Escorregamento de Solo	5			
Encosta Natural	Escorregamento de Solo/Rocha	6			
	Escorregamento de Rocha	7			
Queda/Rolamento de E	Blocos ou Lascas Rochosos	8			
Escorregamento de Tálus					
Ruptura de Estrutura de Contenção					
Escorregamento de Lixo/Entulho					
Corrida					
Processos Eros	sivos/ Assoreamento	13			
Ameaça	-				

Fonte: Geo-Rio

OBS 2: De acordo com o número de tipologias envolvidas em uma mesma ocorrência, esta foi classificada como Simples ou Composta. Caso em uma ocorrência tenha sido identificada uma única tipologia, esta é classificada como Ocorrência Simples. Porém, se duas ou mais tipologias forem identificadas em uma mesma ocorrência, esta é classificada como Ocorrência Composta. Desta forma, para cada Ocorrência Composta, foi definida, mediante a análise do laudo de vistoria, uma tipologia Predominante, sendo aquela que deflagrou as demais. Ex: Uma ruptura de estrutura de contenção (10 - REC) que veio a deflagrar um escorregamento de solo em talude de corte (1 - ES/tc). Neste caso, a tipologia predominante é a ruptura de estrutura de contenção.



Tendo isto em vista, a contabilização do total de tipologias para as 245 ocorrências do ano de 2013 foi feita da seguinte forma:

Tipologias (Ocorrências totais) = Tipologias (Ocorrências Simples) + Tipologias *Predominantes* (Ocorrências Compostas)

Quanto à classificação das ocorrências segundo o volume mobilizado nos acidentes geológico-geotécnicos, estas foram classificadas tendo como referência as categorias de volume mobilizado elaboradas pela Fundação Geo-Rio (Tabela 6). A tabela pode ser vista abaixo:

Tabela 5 – Categorias de Volume Mobilizado elaboradas pela Geo-Rio e adotadas neste relatório

Volume Mobilizado (solo, rocha, vegetação, etc.) (m³)	Categoria
1 a 10	Α
11 a 100	В
101 a 1000	С
>1000	D
Não disponível	ND

Fonte: Geo-Rio



4. DADOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS

Neste trabalho, foi criada uma planilha (Figura 6), a qual reúne, para cada ocorrência do ano de 2013, toda a sistematização dos dados, a qual se propôs fazer neste relatório. A referida planilha contém os dados relativos ao (à; às):

- 1. Evento Pluviométrico Significativo / Período correspondente;
- 2. Endereço das Ocorrências (Logradouro, Bairro e Comunidade);
- **3.** Tipologia(s);

- 4. Tipologia Predominante;
- 5. Categoria do Volume Mobilizado e
- **6.** Laudo de Vistoria.

Segue abaixo o modelo da planilha, a qual pode ser encontrada no item ANEXOS do presente relatório:

Figura 2 – Trecho da planilha com todas as informações das 245 ocorrências de 2013

CORRELAÇÕES CHUVAS X ESCORREGAMENTOS PARA O ANO DE 2013							
E.P.S. (período)	Logradouro	Bairro	Comunidade	Tipologia(s)	Tipologia Predominante	Categoria do Volume Mobilizado	Laudo



Tendo como base a referida planilha, foi criada uma série de outros materiais, em formato ".xls", sistematizados em tabelas e gráficos. Estes se referem ao (à; às):

- Número de Ocorrências (Simples, Compostas e Totais*):
 - 1 por Tipologia e
 - 2 por Categoria do Volume Mobilizado;
- Número de Ocorrências:
 - 1 por Bairros**;
- Tipologias das Ocorrências (Totais) por bairro e
- Categoria do Volume Mobilizado (Ocorrências Totais) por bairro.

São apresentados a seguir todos os materiais aos quais se refere neste item.

**Foram considerados neste relatório somente os bairros em que houve pelo menos uma ocorrência

^{*} Vide a OBS 2 deste relatório.



4.1 Número de Ocorrências (Simples, Compostas e Totais): 1 - por Tipologia e 2 - por Categoria do Volume Mobilizado;

4.1.1 Ocorrências Simples


Tabela 6 - Número de Ocorrências Simples por Tipologia e por Categoria do Volume mobilizado

	OCORRÊNCIAS SIMPLES*							
TIPOLOGIA DA OCORRÊNCIA	Nome	N° (%)		CATEGORIA DO VOLUME MOBILIZADO		N°	(%)	
ES/tc	Escorreg, de Solo em Talude de Corte	83	48,5	A	0 a 10 m³	113	66,1	
ESR/tc	Escorreg. de Solo/Rocha em Talude de Corte	3	1,8	В	11 a 100 m ³	22	12,9	
ER/tc	Escorreg. de Rocha em Talude de Corte	1	0,6	C 101 a 1.000 m ³		4	2,3	
RA	Ruptura de Aterro	4	2,3	D	>1.000 m ³	0	0,0	
ES/en	Escorreg. de Solo em Encosta Natural	10	5,8	ND	Não Disponível	32	18,7	
ES R/en	Escorreg. de Solo e Rocha em Encosta Natural	1	0,6	TOTAL		171	100,0	
ER/en	Escorreg. de Rocha em Encosta Natural	1	0,6					
Q/R	Queda/Rolamento de Blocos ou Lascas Rochosas	14	8,2					
ЕТ	Escorregamento de Tálus	2	1,2					
REC	Ruptura de Estrutura de Contenção	42	24,6					
EL/E	Escorregamento de Lixo/Entulho	1	0,6					
C	Corrida	0	0,0					
PE/A	Processos Erosivos/Assoreamento	9	5,3					
	TOTAL	171	100,0					

^{*} Vide a OBS 2 deste relatório.

Fonte: DEP/GPE


Figura 3 – Gráfico referente ao número de Ocorrências Simples por Tipologia



Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro; E-mail: georio@pcrj.rj.gov.br; Site: http://www.rio.rj.gov.br/web/smo



Figura 4 – Gráfico referente ao número de Ocorrências Simples por Categoria do Volume Mobilizado





4.1.2 Ocorrências Compostas

Tabela 7 – Número de Ocorrências Compostas por Tipologia e por Categoria do Volume Mobilizado

OCORRÊNCIAS COMPOSTAS*							
TIPOLOGIA PREDOMINANTE DA OCORRÊNCIA	Nome	N°	N° (%)		CATEGORIA DO VOLUME MOBILIZADO		(%)
ES/tc	Escorreg. de Solo em Talude de Corte	34	45,9	A	0 a 10 m ³	47	63,5
ESR/tc	Escorreg. de Solo/Rocha em Talude de Corte	1	1,4	В	11 a 100 m ³	14	18,9
ER/tc	Escorreg. de Rocha em Talude de Corte	0	0,0	C	101 a 1.000 m ³	2	2,7
RA	Ruptura de Aterro	1	1,4	D	>1.000 m ³	1	1,4
ES/en	Escorreg. de Solo em Encosta Natural	5	6,8	ND	Não Disponível	10	13,5
ESR/en	Escorreg. de Solo e Rocha em Encosta Natural	0	0,0		TOTAL	74	100,0
ER/en	Escorreg. de Rocha em Encosta Natural	0	0,0				
Q/R	Queda/Rolamento de Blocos ou Lascas Rochos	3	4,1	1			
ЕТ	Escorregamento de Tálus	1	1,4				
REC	Ruptura de Estrutura de Contenção	21	28,4	1			
EL/E	Escorregamento de Lixo/Entulho	1	1,4				
С	Corrida	0	0,0	1			
PE/A	Processos Erosivos/Assoreamento	7	9,5	1			
	TOTAL	74	100,0	1			

^{*} Vide a OBS 2 deste relatório.



Figura 5 – Gráfico referente ao número de Ocorrências Compostas por Tipologia







Figura 6 - Gráfico referente ao número de Ocorrências Compostas por Categoria do Volume Mobilizado





4.1.3 Ocorrências (Totais)

Tabela 8 - Número de Ocorrências (Totais) por Tipologia e por Categoria do Volume Mobilizado

	OCORRÊNCIAS	e 1					
TIPOLOGIA DA OCORRÊNCIA	Nome	N°	(%)		TEGORIA DO ME MOBILIZADO	N°	(%)
ES/tc	Escorreg. de Solo em Talude de Corte	117	47,8	A	0 a 10 m ³	160	65,3
ESR/tc	Escorreg. de Solo/Rocha em Talude de Corte	4	1,6	В	11 a 100 m ³	36	14,7
ER/tc	Escorreg. de Rocha em Talude de Corte	1	0,4	C	101 a 1.000 m ³	6	2,4
RA	Ruptura de Aterro	5	2,0	D	$> 1.000 \text{ m}^3$	1	0,4
ES/en	Escorreg. de Solo em Encosta Natural	15	6,1	ND	Não Disponível	42	17,1
ESR/en	Escorreg. de Solo e Rocha em Encosta Natural	1	0,4		TOTAL	245	100,0
ER/en	Escorreg. de Rocha em Encosta Natural	1	0,4				
Q/R	Queda/Rolamento de Blocos ou Lascas Rochosas	17	6,9				
ET	Escorregamento de Tálus	3	1,2				
REC	Ruptura de Estrutura de Contenção	63	25,7				
EL/E	Escorregamento de Lixo/Entulho	2	0,8				
C	Corrida	0	0,0				
PE/A	Processos Erosivos/Assoreamento	16	6,5				
	TOTAL	245	100,0				

^{*} Vide a OBS 2 deste relatório.



Figura 7 – Gráfico referente ao número de Ocorrências (Totais) por Tipologia





Figura 8 – Gráfico referente ao número de Ocorrências (Totais) por Categoria do Volume Mobilizado





4.2 Número de Ocorrências por Bairro

4.2.1 Tabela

N° DE BAIRRO OCORRÊNCIAS 1 9,8 Jacarepaguá 24 7,3 4,9 Complexo do Alemão 18 12 Tiiuca 11 4,5 Rio Comprido 3,3 Bangu 6 Campo Grande 8 3,3 Anchieta 2,9 2,9 2,9 8 9 Lins de Vasconcelos 10 11 2,9 2,4 Santíssimo Ilha do Governador 12 2,0 Costa Barros 13 5 2,0 Engenho da Rainha 14 2,0 Inhaúma 15 2,0 Penha 2,0 16 Piedade 17 18 Cordovil 4 1,6 Engenho de Dentro 1.6 19 1.6 Engenho Novo 20 1,6 Laranjeiras 21 1,6 São Cristóvão 22 Senador Vasconcelos 1,6 23 Vaz Lobo 1,6 24 25 Vila Valqueire 4 1,6 Alto da Boa Vista 1,2 26 27 Grajaú 1,2 Leme 1,2 28 Madureira 1,2 29 1,2 Olaria 30 Ramos 1,2 31 Santa Teresa 32 Andaraí 0,8 33 Brás de Pina 0.8 Colégio 0,8 35 Cosme Velho 0,8 36 Honório Gurgel 0,8 37 38 0,8 Irajá 0,8 Paciência 39 0,8 Pavuna 40 Penha Circular 0,8 41 Quintino Bocaiúva 0.8 42 43 Realengo 0.8 Ricardo de Albuquerque 0,8 44 0,8 Tomás Coelho 45 0,4 Agua Santa 46 47 0,4 Bonsucesso 0,4 Catete 48 Catumbi 0,4 49 50 Cavalcanti 0,4 Copacabana 0.4 51 52 Engenheiro Leal 0,4 Gávea 0,4 53 0,4 Glória 54 0,4 Guaratiba 55 0,4 Mangueira 56 57 0,4 Padre Miguel 0,4 Paquetá 58 59 Parada de Lucas 0,4 Pilares 0.4 60 61 Praça Seca 0.4 0,4 Rocinha 62 63 0,4 Sampaio Santo Cristo 0,4 64 0,4 Saúde 65 66 0,4 Urca Gamboa 0,4 67 Vicente de Carvalho 0,4 68 Vidigal 1 0,4 69 Vila da Penha 1 0,4 70 Vila isabel 0,4 TOTAL 245 100,0


Tabela 9 – Número de ocorrências por bairro no município do Rio de Janeiro

Fonte: DEP/GPE

*Em ordem decrescente por número de ocorrências


4.2.2 Gráficos

Figura 9 - Gráfico referente ao número de ocorrências por bairro no município do Rio de Janeiro



Fonte: DEP/GPE

Figura 10 - Gráfico referente ao número de ocorrências por bairro no município do Rio de Janeiro (cont.)





4.3 Tipologia das Ocorrências (Totais) por Bairro

Tabela 10 – Número de Tipologias das Ocorrências (Totais) por bairro no município do Rio de Janeiro

		No DP						TIPO	DLOGIAS						
N°a	BAIRRO	N° DE OCORRÊNCIAS	1 - ES/tc	2 - ESR/tc	3 - ER/tc	4 - RA	5 - ES/en	6 - ESR/en	7 - ER/en	8 - Q/R	9 - ET	10 - REC	11 - EL/E	12 - C	13 - PEA
1	Jacarepaguá	24	13	0	0	0	0	0	0	1	0	7	2	0	1
3	Complexo do Alemão Tijuca	18 12	5	0	0	0	2	0	0	0	1	8	0	0	2
4	Rio Comprido	11	4	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	2
5	Bangu	8	1	1	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0
6	Campo Grande	8	5	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
7	Anchieta	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
8	Cascadura	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Lins de Vasconcelos	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Santissimo	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1
11	Ilha do Governador Costa Barros	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2
13	Engenho da Rainha	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
14	Inhaúma	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15	Penha	5	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
16	Piedade	5	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Cordovil	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
18 19	Engenho de Dentro	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
20	Engenho Novo Laranjeiras	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
21	São Cristóvão	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
22	Senador Vasconcelos	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
23	Vaz Lobo	4	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
24	Vila Valqueire	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
25	Alto da Boa Vista	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 27	Grajaú Leme	3	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
28	Madureira	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
29	Olaria	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
30	Ramos	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
31	Santa Teresa	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
32	Andaraí	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
33	Brás de Pina	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
34	Colégio	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
35	Cosme Velho Honório Gurgel	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
36 37	Irajá	2 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Paciência	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
39	Pavuna	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Penha Circular	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Quintino Bocaitiva	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Realengo	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
43	Ricardo de Albuquerque	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
44	Tomás Coelho Água Santa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Agua Sania Bonsucesso	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Catete	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Catumbi	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Cavalcanti	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Copacabana	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
51	Engenheiro Leal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
52 53	Gávea Glória	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Guaratiba	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
55	Mangueira	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Padre Miguel	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
57	Paquetá	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Parada de Lucas	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Pilares	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
60	Praça Seca Rocinha	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Sampaio	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Santo Cristo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
64	Saúde	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
65	Urca	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Gamboa	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Vicente de Carvalho	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Vidigal	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69 70	Vila da Penha Vila isabel	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	Vila isabel 70	245	117	4	1	5	15	1	1	17	3	63	2	0	16
	ecrescente por número de ocorrência:		11/				1.3					43			10

*Em ordem decrescente por número de ocorrências

Fonte: DEP/GPE

Campo de São Cristóvão n.º 268 / 1º e 3º andares, São Cristóvão – Rio de Janeiro – CEP. 20921-440 – Tel.: 3878-7878 Fax: 3878-6397



Tabela 11 – Os 3 bairros mais afetados x Tipologia das Ocorrências (Totais)

	POSIÇÃO	BAIRRO	N° DE OCORRÊNCIA	%
1 - ES/tc	1°	Inggranggyá	13	11,1
117	2°	Jacarepaguá Tijuca	8	6,8
117		•		
	3°	Cascadura e Lins de Vasconcelos	7	6,0
2 - ESR/tc	1°	Bangu ; Engenho de Dentro ; Penha	1	25,0
4	2°	e Madureira		
-	3°			
3 - ER/tc	1°	Urea	1	100,0
1	2°			
	3°			
4 - RA	1°	Engenho de Dentro ; Piedade ; Pavuna ; Santíssimo e Água Santa	1	20,0
5	2°			
	3°			
5 - ES/en	1°	Complexo do Alemão e Penha	2	13,3
5 - E5/CII	1	Tijuca ; Rio Comprido ; Costa		12,3
15	2°	Barros; Senador Vasconcelos; Vaz Lobo; Cordovil; Honório Gurgel; Madureira; Ramos; Bonsucesso e	1	6,7
		Gamboa		
	3°			
6 - ESR/en	1°	Vaz Lobo	1	100,0
1	2°	, all 2000	•	- 50,0
-	3°			
7 - ER/en	1°	Tomás Coelho	1	100,0
1	2°			
	3°			
8 - Q/R	1°	Rio Comprido ; Bangu e Leme	2	11,8
17	2°	Penha ; Jacarepaguá ; Campo Grande ; Laranjeiras ; Realengo ; Andaraí ; Copacabana ; Engenho Novo ; Gávea ; Padre Miguel e Vila Isabel	1	5,9
<u>. </u>	3°			
9 - ET	1°	Bangu ; Complexo do Alemão e Tijuca	1	33,3
3	3°			
	3			
10 - REC	1°	Complexo do Alemão	8	12,7
63	2°	Jacarepaguá	7	11,1
ļ	3°	Santíssimo	4	6,3
		Santissano	T	0,5
11 - EL/E	1°	Jacarepaguá	2	100,0
2	2°	1.0		
	3°			
12 C	6	EM OCODDÊNCIAS DADA EST	A TIPOLOGIA	
12 - C	3	EM OCORRÊNCIAS PARA EST	ATITOLOGIA	
13 - PEA	1°	Complexo do Alemão ; Rio Comprido ; Ilha do Governador e Engenho da Rainha	2	12,5
16	2°	Jacarepaguá ; Santíssimo ; Tijuca ; Costa Barros ; Anchieta ; Cosme Velho ; Rocinha e Vila da Penha	1	6,3



4.4 Categoria do Volume Mobilizado (Ocorrências Totais) por Bairro

Tabela 12 – Categoria do Volume Mobilizado por bairros no município do Rio de Janeiro

		N° DE		CATEGORIA	A DO VOLUME MO	OBILIZADO	
N°*	BAIRRO	OCORRÊNCIAS	A: 1 a 10m³	B: 11 a 100m³	C: 101 a 1000m³	D:>1000	ND: Não dis ponível
1	Jacarepaguá	24	12	8	1	0	3
2	Complexo do Alemão	18	12	4	0	0	2
3	Tijuca	12	7	1	0	1	3
4	Rio Comprido	11	9	0	0	0	2
5	Bangu Campo Grande	8	7	0	0	0	1
6 7	Anchieta	8 7	5 2	2	0	0	3
8	Cascadura	7	6	0	0	0	1
9	Lins de Vasconcelos	7	4	1	0	0	2
10	Santíssimo	7	6	1	0	0	0
11	Ilha do Governador	6	4	0	1	0	1
12	Costa Barros	5	3	1	0	0	l
13	Engenho da Rainha	5	l	2	0	0	2
14	Inhaúma	5	1	3	0	0	1
15	Penha	5	2	1	0	0	2
16	Piedade	5	4	0	0	0	1
17	Cordovil	4	2	1	1	0	0
18	Engenho de Dentro	4	1	1	0	0	2
19 20	Engenho Novo Laranjeiras	4	3	0	0	0	0
20	São Cristóvão	4	3	0	0	0	1
22	Sao Cristovao Senador Vasconcelos	4	4	0	0	0	0
23	Vaz Lobo	4	4	0	0	0	0
24	Vila Valqueire	4	4	0	0	0	0
25	Alto da Boa Vista	3	2	0	0	0	1
26	Grajaú	3	1	1	1	0	0
27	Leme	3	1	2	0	0	0
28	Madureira	3	1	1	0	0	1
29	Olaria	3	2	0	0	0	1
30	Ramos	3	3	0	0	0	0
31	Santa Teresa	3	2	0	0	0	1
32	Andaraí	2	1	1	0	0	0
33	Brás de Pina	2	1	1	0	0	0
34	Colégio	2	2	0	0	0	0
35	Cosme Velho	2	1	0	0	0	1
36 37	Honório Gurgel Irajá	2 2	2 2	0	0	0	0
38	Paciência	2	2	0	0	0	0
39	Pavuna	2	0	0	1	0	1
40	Penha Circular	2	2	0	0	0	0
41	Quintino Bocaiúva	2	0	0	0	0	2
42	Realengo	2	2	0	0	0	0
43	Ricardo de Albuquerque	2	1	1	0	0	0
44	Tomás Coelho	2	2	0	0	0	0
45	Água Santa	1	1	0	0	0	0
46	Bonsucesso	1	0	1	0	0	0
47	Catete	1	1	0	0	0	0
48 49	Catumbi	1	0	0	0	0	0
50	Cavalcanti Copacabana	1	1	0	0	0	0
51	Engenheiro Leal	1	1	0	0	0	0
52	Gávea	1	0	0	0	0	1
53	Glória	1	1	0	0	0	0
54	Guaratiba	1	1	0	0	0	0
55	Mangueira	1	0	0	0	0	1
56	Padre Miguel	1	1	0	0	0	0
57	Paquetá	1	0	1	0	0	0
58	Parada de Lucas	1	1	0	0	0	0
59	Pilares	1	1	0	0	0	0
60	Praça Seca	1	1	0	0	0	0
61	Rocinha	1	1	0	0	0	0
62 63	Sampaio Santo Cristo	1	1	0	0	0	0
64	Santo Cristo Saúde	1	1	0	0	0	0
65	Urca	1	0	0	0	0	1
66	Gamboa	1	0	0	0	0	1
67				0	0	0	0
	Vicente de Carvalho	1	1				
68	Vicente de Carvalho Vidigal	1	1 1	0	0	0	0
69			1	0	0	0	0
	Vidigal	1	1	0	0	0	0

Fonte: DEP/GPE

*Em ordem decrescente por número de ocorrências



Tabela 13 – Os 3 bairros mais afetados por Categoria do Volume Mobilizado

	POSIÇÃO	BAIRRO	N° DE OCORRÊNCIAS	%
A: 1 a 10m³	1°	Complexo do Alemão e Jacarepaguá	12	7,5
159	2°	Rio Comprido	9	5,7
	3°	Bangu e Tijuca	7	4,4

B: 11 a	1°	Jacarepaguá	8	22,2
36	2°	Complexo do Alemão	4	11,1
•	3°	Inhaúma	3	8,3

C: 101 a 1000m³	1°	Jacarepaguá ; Campo Grande ; Cordovil ; Grajaú ; Ilha do Governador e Pavuna	1	16,7
6	2°			
	3°			

D: >1000	1°	Tijuca	1	100,0
1	2°			
	3°			

ND: Não disponível	1°	Jacarepaguá ; Anchieta e Tijuca	3	7,0
43	2°	Complexo do Alemão; Engenho da Rainha; Lins de Vasconcelos; Penha; Engenho de Dentro; Rio Comprido; Rio Comprido e Quintino Bocaiúva	2	4,7
	3°	Campo Grande ; Ilha do	1	2,3

5. ANÁLISES E RESULTADOS

5.1 Sobre a análise referente aos dados de Tipologia e Categoria do Volume Mobilizado (Ocorrências Totais)

No que diz respeito à Tipologia, pôde-se constatar que houve uma predominância das seguintes tipologias:

- 1) Escorregamento de Solo em Talude de Corte (ES/tc) 117 ocorrências (47,8%);
- 2) Ruptura de Estrutura de Contenção (REC) 63 ocorrências (25,7%);

Quanto à Categoria do Volume Mobilizado, verificou-se uma predominância da categoria A (1 a 10 m³) com 160 ocorrências (65,3%).

5.2 Sobre os bairros mais atingidos

O município do Rio de Janeiro possui 160 bairros, sendo que no ano de 2013, as 245 ocorrências descritas neste estudo distribuíram-se em 70 bairros da cidade (Tabela 17).

Tabela 15 – Número de bairros atingidos e não atingidos por acidentes geológicogeotécnicos no município do Rio de Janeiro

N° de bairros da cidade do Rio de Janeiro	%
160	100,0
Nº de bairros com pelo menos um acidente geológico-geotécnico	
70	43,8
Nº de bairros sem qualquer ocorrência	
90	56,3



Ainda no que tange a distribuição dos acidentes geológico-geotécnicos na Cidade do Rio de Janeiro, destacam-se o bairro de Jacarepaguá e o Complexo do Alemão. O primeiro concentrou 9,8 % dos acidentes, enquanto que o segundo respondeu por 7,3% dos acidentes em toda a Cidade. Quanto à tipologia dos acidentes, o bairro de Jacarepaguá destacou-se no número de Escorregamentos de Solo em Talude de Corte, sendo um total de 13 (11,1%), enquanto que o Complexo do Alemão destacou-se pelo número de Rupturas de Estruturas de Contenção, sendo um total de 8 (12,7 %) acidentes com esta tipologia.

Quanto à categoria do Volume Mobilizado, ambos destacaram-se pelo número de acidentes que deflagraram entre 1 e 10 m³ (Categoria A), sendo um total de 12 (7,5%) acidentes com estas características para cada um.



ANEXOS

1. Planilha completa com todas as informações pertinentes às ocorrências

		C	ORRELAÇÕES CHUV	AS X ESCORREGAMENTO	OS PARA O ANO	DE 2013		
E.P.S. (período)	N°	Logradouro	Bairro	Comunidade	Tipologia(s)	Tipologia Predominante	Categoria do Volume Mobilizado	Laudo
	1	-	Jacarepaguá	-	1	1	A	0056/2013
	2	-	Bangu	-	8	8	A	0022/2013
	3	-	Madureira	-	10	10 10	A	0168/2013
	5	-	Vila Valqueire Campo Grande	-	1;10 10	10	A A	0040/2013
	6	-	Bangu		10	10	A	0020/2013
	7	-	Bangu	-	2	2	A	0021/2013
	8	-	Campo Grande	-	1;10	1	ND	0035/2013
	9	-	Padre Miguel	-	8	8	A	0145/2013
	10	-	Santíssimo	Comunidade Terra Firme	10	10	A	0044/2013
	11	-	Cascadura	-	1	1	A	0027/2013
	12	-	Costa Barros	Morro da Pedreira	5;13	5	В	0100/2013
	13	-	Jacarepaguá	Chacrinha	1;13	13	A	0053/2013
	14	-	Jacarepaguá	-	1	1	A	0428/2013
	15	-	Campo Grande	-	10	10	A	0033/2013
	16	-	Praça Seca	-	1;10	10	A	0041/2013
	17 18	-	Santíssimo		10 10	10 10	A	0045/2013
1	19	-	Complexo do Alemão	Nova Brasilia Pedreira	10	10	A A	0054/2013
0,	20	-	Costa Barros Bangu	Parque Felicidade	10	10	A	0160/2013
9	21	-	Cascadura	Morro do Fubá	1	1	A	0247/2013
;	22	-	Urca	-	3	3	ND	0345/2013
	23	-	Tijuca	Borel	1	1	В	0147/2013
0	24	-	Cordovil		1;10	10	A	0028/201
0	25	-	Olaria	Vila Cruzeiro	1	1	A	0104/201
31/01 (02/01; 09/01; 10/01; 14/01; 15/01; 17/01; 19/01; 20/01; 26/01	26	-	Penha Circular	Morro da Caixa D'água	5	5	A	0096/201
_	27	-	Vila Valqueire	Quiririm	1	1	A	0291/2013
9/	28	-	Campo Grande	-	1	1	A	0067/2013
6	29	-	Inhaúma	Parque Alvorada	1	1	ND	0249/2013
	30	-	Senador Vasconcelos	-	1	1	A	0156/2013
_	31	-	Jacarepaguá	Morro da Reunião	11	11	A	0141/2013
9	32	-	Ramos	Morro do Adeus	10	10	A	0190/2013
7	33	-	Santa Teresa	-	1;13	1	A	0061/201
	34	-	Realengo	Cosme e Damião	1;13	1	A	0062/201
_	35	-	Laranjeiras	·	1;5	1	A	0071/201
0/	36	-	Engenho Novo	Morro do Encontro	8	8	A	0120/201
15	37	-	São Cristóvão	Morro do Tuiuti	1; 10	10	A	0034/201
••	38	-	Rio Comprido	Morro do Turano	1;5	1	A	0058/201
_	40	-	Cosme Velho	Cerro Corá	10	10	ND A	0060/201
9	41	-	Jacarepaguá Santíssimo	<u> </u>	10	10	A	0113/201
7	42	-	Lins de Vasconcelos	Santa Teresinha	1;13	1	A	0103/201
••	43	-	Mangueira	Mangueira	2	2	ND	0119/201
Ξ	44	-	Jacarepaguá	-	1;13	1	A	0082/201
<u> </u>	45	-	Campo Grande		1	1	A	0115/201
10	46	-	Tijuca	Morro do Turano	1;5	1	A	0126/201
••	47	-	Jacarepaguá	-	1	1	C	0584/201
1	48	-	Vila isabel	Terreirinha	8	8	A	0175/201
×	49	-	Copacabana	-	8	8	A	0181/201
0	50	-	Complexo do Alemão	-	1;11	1	A	0250/201
••	51	-	Catete	-	1;8	1	A	0128/201
)1	52	-	Rio Comprido	Morro do Turano	1;13	13	A	0079/201
/2	53	-	Complexo do Alemão		5;11;13	13	A	0099/201
6	54	-	Complexo do Alemão	Morro das Palmeiras	1;10	10	A	0042/201
	55	-	Complexo do Alemão	-	4;10 1;4;10	10 10	ND A	0093/201
9	56 57	-	Vila Valqueire Irajá	-	1;4;10	10	A A	0101/201
1,	58	-	Brás de Pina	-	1;10	10	A A	0232/201
	59	-	Rio Comprido	Vila Anchieta	1;10	10	A	0195/201
~	60	-	Honório Gurgel	viia Ancineta	5	5	A	0233/201
		<u> </u>	Inhaúma	-	1	1	B	0295/201
0	61			Grotão	10	10	A	0243/201
2/01	61	-	Penha					
02/01		-		-	8	8	A	0149/201
02/01	62 63		Realengo	-		8	A A	
02/01	62 63 64	-	Realengo Cascadura	- Morro do Fubá Morro do Fubá	8		A	0248/201
02/01	62 63	-	Realengo Cascadura Cascadura	- Могго do Fubá	8 1	8 1		0248/201 0248/201
02/01	62 63 64 65	-	Realengo Cascadura	- Morro do Fubá Morro do Fubá	8 1 1	8 1 1	A A	0248/201 0248/201 0130/201
05/01	62 63 64 65 66	-	Realengo Cascadura Cascadura Vicente de Carvalho	- Morro do Fubá Morro do Fubá Juramento	8 1 1 1	8 1 1 1	A A A	0248/201 0248/201 0130/201 0285/201
02/01	62 63 64 65 66 67 68 69		Realengo Cascadura Cascadura Vicente de Carvalho Madureira	Morro do Fubá Morro do Fubá Juramento São Miguel Arcanjo	8 1 1 1 5;11	8 1 1 1 5 5	A A A B ND B	0248/201 0248/201 0130/201 0285/201 0502/201 0187/201
02/01	62 63 64 65 66 67 68 69 70	- - - -	Realengo Cascadura Cascadura Vicente de Carvalho Madureira Gamboa Anchieta Honório Gurgel	- Могто do Fubá Могто do Fubá Juramento São Miguel Arcanjo Providência	8 1 1 1 5;11 5;11 1	8 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1	A A A B ND B A	0248/201 0248/201 0130/201 0285/201 0502/201 0187/201 0231/201
02/01	62 63 64 65 66 67 68 69 70		Realengo Cascadura Cascadura Vicente de Carvalho Madureira Gamboa Anchieta Honório Gurgel Campo Grande	Morro do Fubá Morro do Fubá Juramento São Miguel Arcanjo Providência Final Feliz	8 1 1 5;11 5;11 1 1	8 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1	A A A B ND B A B	0248/201 0248/201 0130/201 0285/201 0502/201 0187/201 0231/201 0289/201
02/01	62 63 64 65 66 67 68 69 70 71		Realengo Cascadura Cascadura Vicente de Carvalho Madureira Gamboa Anchieta Honório Gurgel Campo Grande Saúde	Morro do Fubá Morro do Fubá Juramento São Miguel Arcanjo Providência Final Feliz	8 1 1 5;11 5;11 1 1 1	8 1 1 1 5 5 1 1 1 10	A A A B ND B A B A	0248/201 0248/201 0130/201 0285/201 0502/201 0187/201 0231/201 0289/201 0107/201
02/01	62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73	-	Realengo Cascadura Cascadura Vicente de Carvalho Madureira Gamboa Anchieta Honório Gurgel Campo Grande Saúde Cascadura	Morro do Fubá Morro do Fubá Juramento São Miguel Arcanjo Providência Final Feliz	8 1 1 5;11 5;11 1 1 1 10	8 1 1 1 5 5 5 1 1 1 10	A A A B ND B A B A ND B A B ND	0248/201 0248/201 0130/201 0285/201 0502/201 0187/201 0231/201 0289/201 0107/201 0301/201
02/01	62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73	-	Realengo Cascadura Cascadura Vicente de Carvalho Madureira Gamboa Anchieta Honório Gurgel Campo Grande Saúde Cascadura Gávea	Morro do Fubá Morro do Fubá Juramento São Miguel Arcanjo Providência Final Feliz - Morro do Fubá	8 1 1 5;11 5;11 1 1 1 1 10 1 8	8 1 1 5 5 5 1 1 1 1 10 1 8	A A A B ND B A A B A A A A A A A A A A A A A A A	0248/201 0248/201 0130/201 0285/201 0502/201 0187/201 0231/201 0289/201 0107/201 0301/201 0252/201
05/01	62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74	-	Realengo Cascadura Cascadura Vicente de Carvalho Madureira Gamboa Anchieta Honório Gurgel Campo Grande Saúde Cascadura Gávea Pilares	Morro do Fubá Morro do Fubá Juramento São Miguel Arcanjo Providência Final Feliz Morro do Fubá	8 1 1 5;11 5;11 1 1 1 10 1 8 10	8 1 1 1 5 5 5 1 1 1 10 1 1 8 8	A A A B ND B A B A A A A A A A A A A A	0248/201 0248/201 0130/201 0285/201 0502/201 0187/201 0231/201 0289/201 0107/201 0301/201 0252/201 0089/201
02/01	62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75		Realengo Cascadura Cascadura Vicente de Carvalho Madureira Gamboa Anchieta Honório Gurgel Campo Grande Saúde Cascadura Gávea Pilares Pavuna	Morro do Fubá Morro do Fubá Juramento São Miguel Arcanjo Providência Final Feliz Morro do Fubá Engenho da Rainha	8 1 1 5;11 5;11 1 1 1 10 1 8 10 4	8 1 1 1 5 5 5 1 1 1 10 1 1 8 8 10 4	A A A B ND B A A B ND A C	0248/201 0248/201 0130/201 0285/201 0502/201 0187/201 0231/201 0107/201 0301/201 0252/201 0089/201 0258/201
02/01	62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76		Realengo Cascadura Cascadura Vicente de Carvalho Madureira Gamboa Anchieta Honório Gurgel Campo Grande Saúde Cascadura Gávea Pilares Pavuna Santa Teresa	Morro do Fubá Morro do Fubá Juramento São Miguel Arcanjo Providência Final Feliz Morro do Fubá Engenho da Rainha	8 1 1 5;11 5;11 1 1 1 1 1 8 10 4	8 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 10 1 8 10 4 1	A A A B ND B A A B A C ND A A ND A A A A A A A C ND	0149/201 0248/201 0248/201 0248/201 0130/201 0285/201 0187/201 0231/201 0289/201 0107/201 0301/201 0252/201 0089/201 0258/201 0208/201
02/01	62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75		Realengo Cascadura Cascadura Vicente de Carvalho Madureira Gamboa Anchieta Honório Gurgel Campo Grande Saúde Cascadura Gávea Pilares Pavuna	Morro do Fubá Morro do Fubá Juramento São Miguel Arcanjo Providência Final Feliz Morro do Fubá Engenho da Rainha	8 1 1 5;11 5;11 1 1 1 10 1 8 10 4	8 1 1 1 5 5 5 1 1 1 10 1 1 8 8 10 4	A A A B ND B A A B ND A C	0248/201 0248/201 0130/201 0285/201 0502/201 0187/201 0231/201 0107/201 0301/201 0252/201 0089/201 0258/201



			OKKELAÇÜES CHÜV	AS X ESCORREGAMENTO	S FARA U AN	JE 2013	Categoria de	
E.P.S. período)	N°	Logradouro	Bairro	Comunidade	Tipologia(s)	Tipologia Predominante	Categoria do Volume M obilizado	Laud
01	81	-	Engenho da Rainha	Morro do Engenho da Rainha	13	13	ND	0331/2
02/01 a 31/01 (02/01; 09/01; 10/01; 14/01; 15/01; 1/011; 19/01; 20/01; 26/01)	82	-	Engenho de Dentro	-	1	1	A	0244/2
<u></u>	83	-	Complexo do Alemão	Morro do Adeus	1;10	10	A	0204/2
\$ _	84	-	Rio Comprido	-	5	5	A	0389/2
/01 (02/01; 09/01; 10/01; 14 ; 17/01; 19/01; 20/01; 26/01)	85 86	-	Campo Grande Leme	-	1 8	1 8	A B	0404/2
71 ; 26	87		Parada de Lucas	_	1	1	A	0271/2
1.5	88	-	Tijuca	Borel	1	1	ND	0747/2
.; S	89	-	Grajaú	Nova Divinéia	1;11	1	С	0681/2
; 2	90	-	Costa Barros	Pedreira	1	1	A	0202/2
00	91	-	Santíssimo	-	10	10	A	0368/2
1; 19/	92	-	Andaraí	Andaraí	4;10	10	В	0597/2
1 ;	93	-	Jacarepaguá	-	1	1	A	0523/2
ଚ ଚୂ	94 95	-	Lins de Vasconcelos	-	1;5	1	A A	0218/2
5	96	-	Lins de Vasconcelos Tijuca	Borel	1	1	A	0212/2
31	97		Ramos	- Dolei	5	5	A	0394/2
es .	98	-	Quintino Bocaiúva	-	1	1	ND	0330/2
<u> </u>	99	-	Santa Teresa	-	10	10	A	0206/2
	100	-	Costa Barros	Pedreira	1;13	13	A	0196/2
1;	101	-	Sampaio	-	1	1	A	0396/2
j l	102	-	Paciência	-	10	10	A	0367/2
97	103	-	Penha	Morro da Caixa D'água	2;10	2	A	0490/2
03/02 a 11/02 (03/02/14 ; 07/02/14)	104	-	Bangu	-	10	10	ND	0733/2
2,1	105	-	Santíssimo	-	4	4	A	0314/2
11/02 (03 07/02/14)	106 107	-	Senador Vasconcelos Quintino Bocaiúva	-	5 1	5	A ND	0157/2
07	107	-	Penha	Caracol	1;13	1	ND ND	0329/2
e 7	109	-	Guaratiba	-	10	10	A	0260/2
	110	-	Engenho Novo	São João	10	10	A	0296/2
<u> </u>	111	-	Colégio	-	1	1	A	0361/2
	112	-	Jacarepaguá	José de Anchieta	10	10	ND	0332/2
	113	-	Penha	-	10;13	10	ND	0324/2
	114	-	Tijuca	Morro do Borel	1;5	1	A	0371/2
115 116 117		-	Penha Circular	Morro do Sereno	5	5	A	0143/2
		-	Tijuca Rio Comprido	-	10	10	A A	0211/2
9,	117	-	Tijuca	Borel	1;13	l	A	0320/2
23	119		Catumbi	Mineira	1;5	1	ND ND	0235/2
••	120	-	Engenho Novo	-	10	10	A	0369/2
)3	121	-	Rio Comprido	São Carlos	1	1	A	0236/2
>	122	-	Ramos	Morro do Adeus	1	1	A	0184/2
<u>, </u>	123	-	Complexo do Alemão	Itararé	4;10;13	10	A	0292/2
••	124	-	Cordovil	Cambuci	10;13	10	A	0270/2
03	125	-	Grajaú	-	10	10	В	0413/2
0	126	-	Cavalcanti	Vila Primavera	1;8	1	A	0449/2
1	127 128	-	Lins de Vasconcelos	Complexo do Lins Chapadão	1 ; 13 1	1 1	B ND	0450/2
	128	-	Pavuna Piedade	- Cnapadao	1 1	1	A	0446/2
0.	130		Leme	Morro do Chapéu Mangueira	1	1	A	0419/2
6	131	-	Leme	Morro do Chapéu Mangueira	1;5;8	8	В	0420/2
; (132	-	Vila da Penha	Morro da Fé	13	13	A	0364/2
6	133	-	Santíssimo		1;13	13	В	0317/2
05/03;09/03;10/03;17/03;23/03)	134	-	Ilha do Governador	-	1;13	13	A	0347/2
0.5	135	-	Tijuca	Formiga	1;13	1	A	0338/2
	136	-	Complexo do Alemão	Morro do Adeus	13	13	В	0372/2
26/02 a 28/03 (26/02; 04/03;	137	-	Rio Comprido	Sumaré	8	8	A	0215/2
¥	138	-	Glória	Santo Amaro	1 5	1	A	0192/2
Ŏ	139 140	-	Bonsucesso Andaraí	- Andaraí	1;8	5 8	B A	0342/2
••	141	-	Bangu	Comunidade 48	8	8	A	0466/2
02	142	-	Complexo do Alemão	- Containdade 48	1	1	A	0359/2
/9	143	-	Complexo do Alemão	Morro da Viúva	1	1	A	0387/2
\mathcal{C}	144	-	Complexo do Alemão	Morro da Viúva	10	10	A	0387/2
6	145	-	Tijuca	Morro da Formiga	1;13	1	A	0532/2
9	146	-	Olaria	-	10	10	A	0349/2
78	147	-	Ilha do Governador	Dendê	1;13	1	A	0323/2
	148	-	Vaz Lobo	Morro do Terço	5	5	A	0436/2
6	149	-	Complexo do Alemão	Morro do Adeus	1	1	A	0373/2
9	150 151	-	Ilha do Governador Rocinha	Pocinho	1 13	1 13	A	0438/2
56	151	-	Senador Vasconcelos	Rocinha	10	10	A A	0360/2
` '	153	-	Senador Vasconcelos	-	10	10	A	0544/2
	154	-	Colégio	Morro União	10	10	A	0447/2
	155	-	Lins de Vasconcelos	Cachoeira Grande	1	1	ND	0619/2
		_	Vidigal	-	1	1	A	0425/2
	156							
	156 157	-	Vila Valqueire	-	1	1	A	0501/2
4 (4			Vila Valqueire Laranjeiras	-	1 8	8	A A	
07/04 (02/04)	157	-						0501/2 0424/2 0462/2



CORRELAÇÕES CHUVAS X ESCORREGAMENTOS PARA O ANO DE 2013								
E.P.S. (período)	N°	Logradouro	Bairro	Comunidade	Tipologia(s)	Tipologia Predominante	Categoria do Volume Mobilizado	Laudo
13/04 a 18/04 (13/04)	162	-	Costa Barros	Morro da Pedreira	10	10	ND	0514/2013
06/05 a 10/05 (06/05)	163 164	-	Cosme Velho Complexo do Alemão	Guararapes Complexo do Alemão	13	13	A ND	0546/2013
§ 2 8	165	-	Tijuca	Formiga	9;11	9	D	0692/2013
a 2, 2, 2	166	-	Laranjeiras	-	1;5	1	ND	0542/2013
17/05 a 28/05 (17/05; 23/05)	167 168	-	Tijuca Engenho de Dentro	Turano Camarista Méier	13	13 2	ND ND	0377/2013
	108		raigenno de Dendo	Canansia wee		-	ND	0023/2013
03/06 a 07/06 (03/06)	169	-	Madureira	Serrinha	1	1	ND	0441/2013
01.07 a 06/07 (01/07)	170	-	Rio Comprido	-	13	13	ND	0583/2013
14/07 a 19/07 (14/07)	171	-	Tijuca	Borel	5	5	ND	0648/2013
03/09 a 09/09 (03/09)	172	-	Olaria	Sapo	1	1	ND	0753/2013
(18/10)	173	-	São Cristóvão	Tuiuti	1	1	A	0796/2013
17/11 a 21/11 (17/11)	174	-	Ilha do Governador	-	13	13	ND	0845/2013
22/11 a 27/11(22/11)	175	-	Alto da Boa Vista	-	1	1	ND	0814/2013
05/12 a 16/12 (05/12; 10/12)	176 177	-	Jacarepaguá Laranjeiras	-	1; 4; 10	10	B A	0870/2013
	178	-	Anchieta	-	1	1	A	0841/2013
	179 180	-	Jacarepaguá	-	10 10	10 10	B A	0871/2013
	181	-	Jacarepaguá Alto da Boa Vista	-	10	10	A	0031/2014
	182 183	-	Grajaú	Borda do Mato	1; 13	1	A B	0882/2013
	184	-	Cordovil Jacarepaguá	-	1;8	1	A	0932/2013
	185 186	-	Jacarepaguá Penha	Grotão	1 8	1 8	B B	0933/2013
	187	-	Rio Comprido	Paula Ramos	1	1	A	0860/2013
	188 189	-	Cascadura	Morro do Fubá	1;5;8	1	A	0044/2014
	190	-	Engenho de Dentro Jacarepaguá	Espírito Santo	1	4 1	B ND	0887/2013 0945/2013
	191 192	-	Engenho Novo	Morro do Encontro	10	10	A	0949/2013
	193	-	Santo Cristo Bangu	São Bento	10	10 1	A A	0856/2013 0056/2014
	194 195	-	Anchieta	-	1 10	1 10	ND	0936/2013
	195	-	Engenheiro Leal Ricardo de Albuquerque	-	1;10	10	A A	0908/2013
	197	-	Anchieta	Comunidade Final Feliz	1	1	B	0046/2014
	198 199	-	Anchieta Anchieta	Pq. Criança Esperança Parque Criança Esperança	1;13	1 13	ND A	0876/2013 0947/2013
	200 201	-	Complexo do Alemão	Complexo do Alemão	10 1	10	A	0907/2013 0010/2014
	201	-	Piedade Complexo do Alemão	Morro da Caixa D'água Complexo do Alemão	5;13	5	A B	0010/2014
	203 204	-	Vaz Lobo	-	1 1;10	1 10	A	0928/2013
	205		Santíssimo São Cristóvão	Tuiuti	1	1	A ND	0868/2013
	206 207	-	Água Santa Ricardo de Albuquerque	=	4 10	4 10	A B	0011/2014
	208		Ilha do Governador	-	10	10	C	0934/2013
	209 210	-	Complexo do Alemão Jacarepaguá	Complexo do Alemão	1; 4; 5	5 10	B B	0889/2013
	211	-	Piedade	Morro do Urubu	1	1	A	0940/2013
	212 213		Engenho de Dentro Complexo do Alemão	Complexo do Alemão	1;10;13 9	10 9	ND B	0943/2013 0037/2014
	214	-	Jacarepaguá	Chácara	1	1	A	0902/2013
	215 216		Piedade Ilha do Governador	Guarabú	1 10	1 10	ND A	0875/2013 0033/2014
	217 218	-	Cordovil Engenho da Rainha	Dourados Morro do Engenho da Rainha	5 13	5 13	C ND	0066/2014 0009/2014
	219	-	Jacarepaguá	- Lagous da Raifita	10	10	В	0924/2013
	220 221	-	Bangu Jacarepaguá	-	9	9	A A	0054/2014
	222	-	Jacarepaguá	-	8	8	A	0853/2013
	223 224		Jacarepaguá Jacarepaguá	São Sebastião	1; 8	1	B B	0854/2013
	225 226		Jacarepaguá Vaz Lobo	Comunidade do Sapê	1 6	6	ND A	0855/2013 0032/2014
	227	-	Paquetá	Morro do Gari	1;13	1	В	0061/2014
	228 229	-	Rio Comprido Rio Comprido	Paula Ramos	8 1;10;13	8 10	A ND	0861/2013
	230	-	Alto da Boa Vista	Agrícola	1; 11	1	A	0867/2013
	231		Inhaúma Complexo do Alemão	Complexo do Alemão	1; 13 10	10	B A	0878/2013 0906/2013
	233	-	Tomás Coelho	Morro do Urubu	1	1	A	0913/2013
	234 235	-	Engenho da Rainha Engenho da Rainha	Morro do Engenho da Rainha Morro do Engenho da Rainha	1	1	B A	0915/2013
	236	-	Inhaúma		1;4;10	10 1	В	0930/2013
	238	-	Inhaúma Brás de Pina		1; 13	10	A B	0006/2014
	239 240	-	Cascadura Engenho da Rainha	Morro do Engenho do Paint-	1 10	1 10	A B	0007/2014
	241	-	Lins de Vasconcelos	Morro do Engenho da Rainha Nossa Senhora da Guia	1;4;11	1	A	0012/2014
	242 243	-	Irajá Vaz Lobo	Morro do Faz Quem Quer Sapê	1;8;11	1	A A	0038/2014 0040/2014
	244	-	Anchieta Piedade	Pq. Criança Esperança	4; 10 2:4	10 4	ND A	0877/2013 0941/2013



2. Fotos dos acidentes geológico-geotécnicos

Figuras 11 e 12 – Escorregamento de Solo e Lixo/Entulho - Madureira



Fonte: Fundação Geo-Rio Laudo: 0285/2013



Figura 13 – Ruptura de Estrutura de Contenção e Escorregamento de Solo em Talude de Corte – Cordovil



Fonte: Fundação Geo-Rio Laudo: 0028/2013

Figura 14 – Ruptura de Estrutura de Contenção – Ilha do Governador



Fonte: Fundação Geo-Rio Laudo: 0934/2013